

## ĆWICZENIE 13.11: Wpływ dynamicznych warunków odkształcania na płynięcie plastyczne metali

**Cel ćwiczenia:** Zapoznanie się z procesem odkształcania z dużymi prędkościami i jego wpływ na plastyczne płynięcie.

### Wymagany zakres wiadomości:

1. Zakresy prędkości odkształcania (rozdział 10.5.1).
2. Wpływ prędkości odkształcania na zachowanie się materiału (rozdział 10.5.2).
3. Różnice pomiędzy odkształcaniem w warunkach quasi-statycznych i dynamicznych (rozdział 10.5.2).
4. Przyrost temperatury w czasie odkształcania z dużymi prędkościami (rozdział 10.5.3).
5. Czułość naprężenia na prędkość odkształcania (rozdział 10.5.4).
6. Prędkość odkształcania a niejednorodność odkształcania (rozdział 10.5.5).
7. Proces osiowosymetrycznego spęczania na młocie spadowym (rozdział 10.5.6).
8. Energia odkształcania i sprawność uderzenia na młocie spadowym (rozdział 10.5.6.1).
9. Praca odkształcania na młocie spadowym (rozdział 10.5.6.2).
10. Zasady obowiązujące przy pomiarze twardości metodą Vickersa (rozdział 10.5.7).

### Praktyczna część ćwiczenia obejmuje:

1. Zapoznanie się z budową i zasadą działania młota spadowego.
2. Przeprowadzenie prób ściskania próbek z różnych materiałów (stal niskowęglowa, stopowa, nierdzewna, miedź, aluminium).
3. Wyznaczenie pracy odkształcania plastycznego i energii jednego uderzenia młota.
4. Analiza wpływu geometrii próbki na wynik badania.
5. Przeprowadzenie pomiarów twardości.
6. Porównanie własności mechanicznych badanych materiałów.

### Opis wykonania ćwiczenia:

Ćwiczenie wykonuje się na *młocie spadowym* oraz z wykorzystaniem twardościomierza *Zwick 3212 Hardness Tester 7049.1 B*.

**W pierwszej części ćwiczenia** próbki spęczają się na młocie spadowym pomiędzy kowadłami płaskimi przy zastosowaniu różnych warunków odkształcania. Masa części spadających wynosi  $m = 28$  kg, a maksymalna wysokość spadania  $H = 9$  m. Do badań stosowane są próbki z różnych materiałów (stal niskowęglowa, stopowa, nierdzewna, miedź, aluminium) o różnych wymiarach (średnica i wysokość początkowa). Próbki należy zmierzyć przed i po spęczaniu. Pomiarzy te pozwalają obliczyć energię uderzenia oraz pracę odkształcania plastycznego podczas spęczania na młocie. Otrzymane wyniki doświadczenia i obliczeniowe należy zestawić w tabeli:


**Tabela 13.1.** Wyniki doświadczalne i obliczeniowe.

Materiał	$d_0$ mm	$h_0$ mm	Smukłość	$m$ kg	$H$ m	$h_1$ mm	$d_1$ mm	$\epsilon$	$\dot{\epsilon}$ s <sup>-1</sup>	$A_d$ kJ	$A_k$ kJ

W oparciu o uzyskane wyniki doświadczalne i obliczeniowe należy zanalizować wpływ zastosowanych warunków odkształcania i geometrii próbki na końcowy wynik próby spęczania na młocie spadowym. Dodatkowo należy wykonać wykresy obrazujące wpływ zastosowanych parametrów doświadczenia (wysokość spadania masy spadającej, wymiary geometryczne próbki) na energię uderzenia i pracę odkształcania przy spęczaniu na młocie spadowym.

Następnie odkształcone próbki należy przygotować do pomiarów twardości (przeciąć na pół, zainkludować, wypolerować na papierach ściernych o odpowiedniej ziarnistości).

**W drugiej części ćwiczenia** ocenia się wpływ warunków odkształcania na własności mechaniczne reprezentowane przez twardość zmierzoną metodą Vickersa. Stosuje się obciążenie 5 kg przez 15 s.



**Rys. 13.1.** Schemat prowadzenia pomiarów twardości.

Twardościomierz połączony jest z mikroskopem (stosowane powiększenie 20×) oraz ze stanowiskiem komputerowym. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu dokonywane pomiary przekątnych odcisku wprowadzane są bezpośrednio do komputera i wyznaczana jest twardość  $HV$  ze wzoru:

$$HV = \frac{0,102F}{S} \quad (13.1)$$

gdzie:  $F$  – siła obciążająca w N  
 $S$  – powierzchnia odcisku w mm<sup>2</sup>

$$S = \frac{d^2}{1,854} \quad (13.2)$$

$$d = \frac{d_1 + d_2}{2} \text{ w mm} \quad (13.3)$$

Po wykonaniu pomiarów możemy wyznaczyć wytrzymałość na rozciąganie badanych materiałów przy użyciu prostej zależności:

$$R_m = HV \times 3,208, \text{ MPa} \quad \text{jeśli } HV < 640 \quad (13.4)$$

$$R_m = HV \times 3,354, \text{ MPa} \quad \text{jeśli } HV > 640 \quad (13.5)$$

Uzyskane wyniki należy zebrać w tabeli:

**Tabela 13.2.** Wyznaczone z pomiarów twardości wartości HV5 oraz wytrzymałości na rozciąganie.

Material	Nr pomiaru	$d_1$ mm	$d_2$ mm	$S$ mm <sup>2</sup>	$F$ N	HV5	$R_m$ MPa

Dodatkowo należy wykonać wykresy podsumowujące wpływ zastosowanych warunków odkształcania, rodzaju materiału, wymiarów geometrycznych próbki na wartość twardości HV5, które będą ilustrowały niejednorodność odkształcenia.

**Uwaga:** Sprawozdanie oprócz uzyskanych wyników (doświadczalnych i obliczeniowych) oraz wykresów dla poszczególnych próbek winno zawierać indywidualne wnioski studenta, dotyczące przeprowadzanych prób ściskania i pomiarów twardości oraz badanych materiałów.